

平成23年度 事業報告

4. 耐震診断・建物耐震性能評価等(完了)

平成23年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
法隆寺 薬師坊 庫裡	奈良県斑鳩町	奈良県	23.11～24.3	
清水寺 阿弥陀堂・奥院	京都市東山区	京都府	24.1～24.3	
大阪大学 適塾	大阪市中央区	国立大学法人 大阪大学	23.12～24.3	
瑞雲院	京都市上京区	(宗)瑞雲院	23.6～23.7	
清水寺 朝倉堂	京都市東山区	伸和建設(株)	23.4～24.3	
京都教育大学 給水塔	京都市伏見区	京都教育大学	23.4～23.7	
由良川住宅	京都府舞鶴市	近畿技術コンサルタンツ(株)	23.5～24.3	